



XL5339

Date: 22/05/2023

Marque: SMART
Kilométrage: 23087 km
VIN: WME4S2A371L030412Modèle: DIVERS
Masse: 895 kg
Cylindres: 698 ccCarburant: ESSENCE
Année: 07/07/2006
Puissance: 74 kW

Alternage	Détails		En ordre	A réparer
Alternateur : tension de charge		13,7 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paliers			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Carrosserie

Ailes / passage de roue	Détails		En ordre	A réparer
D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bavets

D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Capot / rayon du coffre

D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Charnières

D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etat de la peinture

AR		Côté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV		Côté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Joints des portes

AR			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Montant des portes

D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pare-chocs

ARR			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plaque d'immatriculation

AR			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Portes

D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Serrures / poignées

D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Traces de réparation

			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	-------------------------------------	--------------------------

Chassis / Coque	Détails		En ordre	A réparer
Empilement du cite	D		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Longerons

AR-D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AR-G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AV-D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV-G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Protection antirouille

			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	-------------------------------------	--------------------------

Réservoir de carburant / corrosion			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------

Traverse Bancou

			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	-------------------------------------	--------------------------